


BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

TABULKA 6 - ZÁVAŽNOST DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH

poř. číslo	lokality	počet os. DN v roce 2001	hlavní závada	návrh opatření	závažnost
1.	Přechod pro chodce přes Rumunskou v blízkosti ústí Americké ulice	3	nebezpečný přechod pro chodce přes 3 jízdni pruhy	prověřit možnost světelné signalizace/ v opačné případě zrušit přechod	vysoká
6.	křižovatka Bělehradská/ Belgická <i>Bruclská, křižovatka</i>	0	velmi nepřehledná křižovatka	přesunout přechod pro chodce na Bělehradské blíže k zastávce tramvají a prověřit možnost jeho řízení světelnou signalizací, rekonstrukci křižovatky prověřit zvláštní studii	vysoká
13.	<i>6. 2. 2001</i> křižovatka Korunní/ Blanická <i>2003 -</i>	1	nechráněný přechod pro chodce přes Korunní ulici	umístit na místo dopravních stínů betonové bloky ochraňující chodce během přecházení komunikace	vysoká
2.	zastávka I.P.Pavlova – především v okolí přestupu z tramvají na metro	6	nerespektování dopravních předpisů především ze strany chodců	jedná se o prostor, kde převažuje pěší provoz nad automobilovým - prověřit možnost vytvoření pěší zóny v okolí stanice I.P.Pavlova - zaslepení Lublaňské ulice ze směru od Legerovy ulice	střední
3.	křižovatka Londýnská/ Jugoslávská	0	špatný rozhled, volné parkování i v křižovatce	vysunutí nástupních hran chodníků, zrušení 1 parkovacího stání před přechodem popř. zvýšení plochy přechodu do úrovně okolních chodníků - přechod na zvýšené ploše	střední
7.	náměstí Míru	0	křížení oblíbených pěších tras a tramvajové trati - nepřehledné situace	vymežit ve směru od I.P.Pavlova plochu na které by nesměly tramvaje zastavovat (přechod pro chodce, žlutý obdélník), aby nedocházelo k propletání chodců mezi tramvajemi	střední
10. + 11.	křižovatka Rumunská/ Belgická	0	zvýšené rychlosti vozidel ve směru přes Rumunskou (od náměstí), předjíždění vozidel v křižovatce	vysunutí nástupních hran chodníků na Belgické (ve směru na náměstí Míru), popř. zjednosměrnění Belgické v tomto směru	střední
12.	křižovatka Francouzská/ Budečská	0	krátký interval signálu volno pro chodce, bariérový přechod přes Budečskou ulici	prověřit možnost přeřazení ústí Budečské ulice do Francouzské s bezbariérovým přechodem, zřízení pouze jednoho přechodu a to ve směru k zastávkám tramvají na Francouzské a zároveň prodloužení signálu volno pro chodce	střední
4.	křižovatka Bělehradská/ Jugoslávská	0	průsečná neřízená křižovatka s tramvají	v současnosti není nutné - možnost řízení křižovatky světelnou signalizací	nizká
5.	Belgická ulice	0	volné parkování bránící rozhledu chodců při přechodu přes komunikaci	v místě stykové křižovatky s Uruguayskou umístit do rohů křižovatky sloupky a zamezit tak parkování v prostoru křižovatky - na volném místě umístit lavičky a prostor oživit	nizká
8.	křižovatka Americká/ Uruguayská	1	umístění přechodů pro chodce bez vazby na hlavní pěší trasy	zvážit možnost přesunout přechod na Americké ulici před křižovatku, v závislosti na hlavním pěším tahu ve směru od náměstí Míru	nizká
9.	zastávka tramvaje Krymská ve směru nám. Míru	0	dle záků ZŠ zde chybí přechod k nástupním ostrůvkům tramvajové zastávky	přechody pro chodce zde nechybí	nizká



Legenda:

- ▣▣▣▣ trasy žáku při cestě do školy
- místa s vysokou závažností
- místa se střední závažností
- místa s nízkou závažností